

# **Brister, åtgärder och kostnader på inventerade terminaler**

Bilaga till "Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder", Inregia AB juli 2002

**Kostnad järnvägsstation** **BUSS-relaterad kostnad**

Station	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad järnvägsstation	BUSS-relaterad kostnad
Avesta-Krylbo Jvstn	Bokning & biljettköp	ERBJUDS EJ vare sig personlig service eller automat		Ingen	0 kr	
Avesta-Krylbo Jvstn	Terminalområde	Förflyttning	Lång ramp med lutning 1:10 till spår 3 och 4	Bygg om ramp - iroligen gmm uppschaktning av asfalt, 2 löpmeter	1 200 kr	
Avesta-Krylbo Jvstn	Terminalområde	Förflyttning	Tre trappsteg till huvudentrén (går att komma in på andra sidan huset)	Installera ramp - 3 steg	19 000 kr	
Avesta-Krylbo Jvstn	Information	Högtalarnötrop	Ingen teleslinga finns i vänthallen	Installation av teleslinga i lokalen	10 000 kr	
Avesta-Krylbo Jvstn	Information	Monitorer	Monitorerna i väntsalen är svåråsta även för personer med normal syn	2 monitorer byts ut	60 000 kr	
Avesta-Krylbo Jvstn	Information	Orienterbarhet	Orienteringsstav saknas	Placera en orienteringsstav vid huvudingången. Ganska enkel station att göra tavla över, men tavlan skall ha pictogram och viss blandskrift	20 000 kr	
Avesta-Krylbo Jvstn	Service	Parkering	Två hk-platser finns, men de ligger onödigt långt bort och är för smala	Byt plats på förhyrda platser nära stationshuset och inrätta två bredare platser till hk-p	2 000 kr	
Avesta-Krylbo Jvstn	Service	WC	Automatisk dörröppnare saknas till hkp-WC i stationshuset	Montering av automatisk dörröppnare	14 000 kr	
Avesta-Krylbo Jvstn	Terminalområde	Vänt	Plattformen vid 3 & 4 saknar sittplatser	Inrätta sittplatser på perrongen (2 banker)	20 000 kr	
Avesta-Krylbo Jvstn	OES! Klara Bytel-inventering ej gjord, men denna station erbjuder medvetet ingen service.			Ingen	0 kr	
<b>Borlänge C + buss</b>	Information	Anslutande trafik	Monitör för anslutande bussar saknas inne i stationshuset (buststerminalen) och bussarna syns ej från Jv-stationen.	Installera monitor i stationshuset - anagande att 1 monitor räcker		30 000 kr
<b>Borlänge C + buss</b>	Service	Bagageförvaring	Svår användbara för synskadade - svårt att veta vilka mynt som behövs för hur länge	Anslå ny instruktion med punktskrift och/eller stor stift?	0 kr	
<b>Borlänge C + buss</b>	Bokning & biljettköp	Biljettautomat	Ej användbar för synskadade (peksskärm)	Ingen	0 kr	
<b>Borlänge C + buss</b>	Hjälp/idsagning	Bokningsbekräftelse	Bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster ges ej automatiskt	Erbjud automatiskt bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster - ändra rutiner	0 kr	
<b>Borlänge C + buss</b>	Bokning & biljettköp	Disk	Telesingor finns i alla kassor, men fungerar dåligt	Installera/reparerera telesingor - anagande om 3 kassor	6 000 kr	
<b>Borlänge C + buss</b>	Bokning & biljettköp	Disk	Ej nedskänkbart biljettdisk i buststerminalen	Installera ny biljettdisk		45 000 kr
<b>Borlänge C + buss</b>	Bokning & biljettköp	Disk	Auditivt könummerutrop saknas	Installera ny automat med auditivt utropssystem	40 000 kr	
<b>Borlänge C + buss</b>	Service	Enskilt rum	Tillgång till enskilt rum saknas (för hemdialys, via vid trafikstörningar)	Ordna tillgång till enskilt rum	0 kr	
<b>Borlänge C + buss</b>	Hjälp/idsagning	Erbjuden tjänst	Daglig möjlighet till att förboka hjälp med "dejar av bytet" (ledarhundrasträng, påstigning etc.)	Utökad möjlighet till förbokad hjälp med "dejar av bytet" (ledarhundrasträng, påstigning etc.)	0 kr	
<b>Borlänge C + buss</b>	Hjälp/idsagning	Erbjuden tjänst	Taxi skoter/ledsagning på uppdrag från låg ftg. Verkar bara erbjudas till och från låg - ej från buss till taxi. Lex? Swebus långfärd?	Finns kanske, men skriv in i Serviceinfo då	0 kr	
<b>Borlänge C + buss</b>	Terminalområde	Förflyttning	Branja ramper (1:7) om man ska ta sig från spår 4 & 5	Ombyggnad av ramper - iroligen gmm uppschaktning av asfalt, anagande om 3 löpmeter	1 800 kr	
<b>Borlänge C + buss</b>	Terminalområde	Förflyttning	Ingen ledsäng vid ramper	Montering av ledsängar - anagande om sammanlagt 15 löpmeter	13 000 kr	

**TAG 3**  
**146 200 kr**

Station	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad järnvägsstation	BUSS-relaterad kostnad
Borlänge C + buss	Terminalområde	Förflyttning	2,5 - 5 cm hög kanstien vid ingången till sm-huset	Byte av kanstien/väsläsnig	1 000 kr	
Borlänge C + buss	Terminalområde	Förflyttning	7 - 11 cm hög kanstien vid ingången till bussterminalen	Byte av kanstien/väsläsnig		1 500 kr
Borlänge C + buss	Terminalområde	Förflyttning	Ljdsignal saknas när hissen till spår 4 & 5 ankommer	Installation av ljudsignal till befintlig hiss	50 000 kr	
Borlänge C + buss	Terminalområde	Förflyttning	Hiss saknas till spår 2 och 3	Installation av hiss	1 000 000 kr	
Borlänge C + buss	Information	Högläsutrop	Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högläsutropet	Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken)	5 000 kr	
Borlänge C + buss	Information	Högläsutrop	Ingen auditiv signal ges för att uppmärksamma högläsutropet	Installera auditiv signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken)	0 kr	
Borlänge C + buss	Information	Högläsutrop	Monitörerna ger info snabbare än högläsutrop (förvirrande för alla passagerare)	Samordna och andra rutiner	0 kr	
Borlänge C + buss	Information	Monitör	Befintliga monitörer svåraste, ej anpassade för synskadade	Installera nya monitörer - anslagande om 4 monitörer	120 000 kr	
Borlänge C + buss	Information	Orienterbarhet	Orienteringsplatta saknas	Placera en orienteringsplatta vid huvudgång	20 000 kr	
Borlänge C + buss	Terminalområde	Orienterbarhet	Endast en av bushällplatserna är utrustad med ledstråk (på försök)	Anläggning av ledstråk till bushällplatserna	0 kr	
Borlänge C + buss	Service	Parkering	HK-plats bara 3 timmars - Ingen långtidsparkering på SJs långpark??	Anlägg HK-parkering även på långtidsparkeringen	2 000 kr	
Borlänge C + buss	Bokning & biljettköp	Personal	Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr	
Borlänge C + buss	Hjälplidsagning	Personal	Ledsagningspersonalen är kanske ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Skriv in i avtalen med taxialternativ ledsgning att viss utbildning skall genomgå - ev. tillhandahållen av trafikubovaren	0 kr	
Borlänge C + buss	Information	Personal	Informationspersonal finns ej alltid på stationen trafikeras (första och sista tåget)	Informationspersonal skall finnas på länge stationen trafikeras, även vid förseningar	0 kr	
Borlänge C + buss	Information	Personal	Informationspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr	
Borlänge C + buss	Service	Urustning	Anpassade bagagevaragnar saknas (körbara m. en hand Lex)	Sköta några anpassade bagagevaragnar .	35 000 kr	
Borlänge C + buss	Service	Urustning	Rollator finns ej att låna	Sköta rollator	1 500 kr	
Borlänge C + buss	Service	WC	Ej automatisk dörröppnare till hxp-WC bussterminalen	Montering av automatisk dörröppnare	14 000 kr	
Borlänge C + buss	Service	WC	Ej automatisk dörröppnare till hxp-WC i sm-huset	Montering av automatisk dörröppnare	14 000 kr	
Borlänge C + buss	Terminalområde	Vant	Handkappanpassade sittplatser saknas, men gott om bänkar	Montera armstöd på befintliga	0 kr	
Borlänge C + buss	Terminalområde	Vant	Telesifna saknas i bussterminalen	Installera telesifna i lokalen	10 000 kr	
Borlänge C + buss	Terminalområde	Vant	Banker på plattformarna finns ej markerade på områdeskartan	Bättre karta i Serviceinfo	0 kr	

TAG 2 (inkl. hiss) 1 309 300 kr

BUSS 1 100 500 kr

Station	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad järnvägsstation	BUSS-relaterad kostnad
Falun C+bus	Information	Anslutande trafik	Infotavla med busstider endast vid busstationen och på halplatser	Inrätta infotavla/infobilder i stationshuset	0 kr	
Falun C+bus	Terminalområde	Förflyttning	Ramperna till plattformen vid spår 2 & 3 har lutning 1:10	Ombyggnad av ramper - antagande om asfalt, 2 löpmeter per ramp (2 ramper)	2 400 kr	
Falun C+bus	Terminalområde	Förflyttning	Rampen nordväst om stn-huset mellan plattformen och taxi har lutningen 1:10 (kan undvikas genom att gå andra hållet)	Ombyggnad av ramp - antagande om asfalt, 2 löpmeter	1 200 kr	
Falun C+bus	Terminalområde	Förflyttning	Ej automatisk dörröppnare till kafés entrédörr	Montering av automatisk dörröppnare	14 000 kr	9 000 kr
Falun C+bus	Terminalområde	Förflyttning	Ej väderskydd (6 halplatser, ej de i mitten)	Byte av kantstenväsfäsnig vid 6 halplatser, antagande om gäststen		4 500 kr
Falun C+bus	Terminalområde	Förflyttning	Vid väderskydd (3 halplatser vid refug) finns ej avfasad kantsten 17 cm i ena änden av refugen	Byte av kantstenväsfäsnig vid 3 halplatser, antagande om gäststen		1 500 kr
Falun C+bus	Terminalområde	Förflyttning	Till busstationens vänttrum finns kantsten på 15 cm, ej avfasad	Byte av kantstenväsfäsnig		
Falun C+bus	Terminalområde	Förflyttning	Ledstäng saknas vid ramper till spår 2 & 3	Montering av ledstänger - antagande om sammanlagt 15 löpmeter	13 000 kr	
Falun C+bus	Information	Högslantröpp	Teleslinga finns endast i resebutiken	Installera teleslinga i vänthallen	10 000 kr	
Falun C+bus	Information	Orienterbarhet	Kartor över tätort, region och landet saknas	Uppsattning av kartor	0 kr	
Falun C+bus	Service	Parkering	Handikapparkering saknas	Anläggning av hkp-P - antagande om att befintliga p-platser anpassas	2 000 kr	
Falun C+bus	Service	WC	Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC i stn-huset	Montering av automatisk dörröppnare	14 000 kr	
Falun C+bus	Service	WC	WC-dörren öppnas med myntautomat 115 cm över golv, handtaget går uppåt	Justering av handlag	0 kr	
Falun C+bus	Terminalområde	Vänt	Ingen bank finns i väderskydd (3 halplatser vid refug)	Inköp av bankar - 3 st	30 000 kr	
Falun C+bus	Terminalområde	Vänt	Ej belysning i väderskydd (6 halplatser, ej de i mitten), endast gäubelysning	Montering av belysning i 6 väntkurer	18 000 kr	
Falun C+bus	Terminalområde	Vänt	Ej belysning i väderskydd (3 halplatser vid refug), endast gäubelysning	Montering av belysning i 3 väntkurer	9 000 kr	
Falun C+bus	OBS! Falun har ej inventerats i KB				TAG 2	BUSS 1
Göteborg C+ buss	Terminalområde	Förflyttning	Ej automatisk dörröppnare i gången under gatan till Nordstan	Montering av automatisk dörröppnare	14 000 kr	56 600 kr
Göteborg C+ buss	Terminalområde	Förflyttning	Ingen ljudsignal då hissen till långtidsparkeringen ankommer	Installation av ljudsignal till befintlig hiss	50 000 kr	
Göteborg C+ buss	Terminalområde	Förflyttning	På vägen till och vid stadsbussarna och spårsvagnarnas höj på Drottningtorget och Nils Ericson, finns det hög kantsten	Byte av kantstenväsfäsnig - antagande om avfasning i gäststen på 5 ställen	7 500 kr	
Göteborg C+ buss	Terminalområde	Förflyttning	Ej automatisk dörröppnare till biljettförsäljning, toaletter, restauranger m.m.	Montering av automatik på ett flertal dörrar - antagande om 5 dörrar	70 000 kr	
Göteborg C+ buss	Terminalområde	Förflyttning	Lång ramp till Nordstan	Ombyggnad av ramper - antagande om 10 löpmeter i plattor	8 500 kr	
Göteborg C+ buss	Service	WC	Hkp-WC i barack har ej tillräckligt stora manöveror för en person i rullstol	Se över rutiner vid ombyggnad	0 kr	
Göteborg C+ buss	Service	WC	Hkp-WC i barack är svårtilgänglig för personer i rullstol, Trappa med 7 steg alternatvt ramp med lutning 1:8	Se över rutiner vid ombyggnad	0 kr	
Göteborg C+ buss	Service	WC	Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC i stn-huset och barack	Montering av automatiska dörröppnare till hkp-WC i stn-huset (den andra får det automatiskt)	14 000 kr	
Göteborg C+ buss	Service	WC	Nyckel till hkp-WC i bussterminalen måste hämtas i kaféet mitt i (även terminalvärdar och ordningsvakter har nycklar)	Se över rutiner, ev. lösning med ringklocka, "porttelefon" eller myntautomat - antagande om ringklocka	1 750 kr	
Göteborg C+ buss	Terminalområde	Vänt	Det finns inga bänkar vid halplatserna 41-45	Inköp av bankar - antagande om 5 st	50 000 kr	
Göteborg C+ buss	OBS! Göteborg C har ej inventerats i KB och jag misstänker att inventeringen i Serviceinfo ej är helt komplett				TAG 1	BUSS 1
					166 500 kr	59 250 kr

Station	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad järnvägsstation	BUSS-relaterad kostnad
Hallsberg + buss	Service	Anslutande trafik	Taxiknappen fungerar bara då taxivägen är öppen, d.v.s. dagtid	Inget problem om stationspersonal alltid finns på plats och de flesta har mobilfn - ingen åtgärd	0 kr	
Hallsberg + buss	Bokning & biljettköp	Biljettautomat	Ej användbar för synskadade (pekskärm)	Ingen	0 kr	
Hallsberg + buss	Hjälplidsagning	Bokningsbekräftelse	Bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster ges ej automatiskt	Erbjud automatiskt bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster - andra rutiner	0 kr	
Hallsberg + buss	Information	Databas	Trafikslagsövergripande databas (med info om tidtabeller, fordon, bytestpunkter, service)	Utveckla trafikslagsövergripande databas med info om tidtabeller, fordon, bytestpunkter, service	4 000 kr	
Hallsberg + buss	Bokning & biljettköp	Disk	Teleslinga saknas	anläggande om 2 diskar	40 000 kr	
Hallsberg + buss	Bokning & biljettköp	Disk	Auditivt röknummertrop saknas	Installera ny automat med auditivt utropsystem	0 kr	
Hallsberg + buss	Service	Enskilt rum	Tillgång till enskilt rum saknas (för hemdialys, vla vid trafikstörningar)	Ordna tillgång till enskilt rum	0 kr	
Hallsberg + buss	Hjälplidsagning	Erbjuden tjänst	Daglig möjlighet till att förboka hjälp med "delar av bytet" (ledarunderskriftning, påstigning etc.)	Utökad möjlighet till förbokad hjälp med "delar av bytet" (ledarunderskriftning, påstigning etc.) - öka flexibiliteten	0 kr	
Hallsberg + buss	Hjälplidsagning	Erbjuden tjänst	Ledsagning garanteras ej vid förseningar - förlitar sig på att ägpersonalen ringet taxi, räcker inte	Ledsagning skall erbjudas så länge stationen trafikeras, även vid förseningar	0 kr	
Hallsberg + buss	Terminalområde	Förflyttning	Treppsteg (4 st) i södra entrén till kiosken	Montera ramp - 4 steg	28 000 kr	
Hallsberg + buss	Terminalområde	Förflyttning	Ingen ljudsignal då hissarna ankommer	Installera ljudsignal till befintlig hiss	50 000 kr	
Hallsberg + buss	Terminalområde	Förflyttning	Treppsteg (5 st) i entrén mot gatan	Montera ramp - 5 steg	35 000 kr	
Hallsberg + buss	Terminalområde	Förflyttning	Automatisk dörröppnare till busshalplats och parkering fungerar inte	Reparera automaten	0 kr	
Hallsberg + buss	Information	Högaltalutrop	Daglig kvalitet på högaltalutropen	Förbättra kvaliteten på utropen	0 kr	
Hallsberg + buss	Information	Högaltalutrop	Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högaltalutrop	Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken)	5 000 kr	
Hallsberg + buss	Information	Monitorer	Befintliga monitorer svåråtda, ej anpassade för synskadade	Installera nya monitorer - anläggande om 3 monitorer inne i stationshuset	90 000 kr	
Hallsberg + buss	Information	Monitorer	Monitorer på perongerna för anslutande avgångar m.m. saknas	Monitorer på perongerna för anslutande avgångar m.m. - anläggande om 6 nya monitorer för utomhusplacering	240 000 kr	
Hallsberg + buss	Information	Orienterbarhet	Orienteringsstavla saknas	Placera en orienteringstavla vid huvudingången	20 000 kr	
Hallsberg + buss	Information	Orienterbarhet	Karta över region och landet saknas	Sätt upp kartor	0 kr	
Hallsberg + buss	Information	Orienterbarhet	Skyllarna ej alltid anpassade till synskadade, svåråtda	Anpassa skyltarna till synskadades behov	0 kr	
Hallsberg + buss	Bokning & biljettköp	Personal	Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr	
Hallsberg + buss	Hjälplidsagning	Personal	Ledsagningspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr	

Station	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad järnvägsstation	BUSS-relaterad kostnad
Hallsberg + buss	Hjälplidsagning	Personal	Leidsagningspersonalen är ej utbildad i lyft-/leidsagnings tekniker	Utbildning i lyft-/leidsagnings tekniker	0 kr	
Hallsberg + buss	Information	Personal	Informationspersonal finns ej alltid på stationen trafikeras	Informationspersonal skall finnas så länge stationen trafikeras. Även vid förseningar	0 kr	
Hallsberg + buss	Information	Personal	Informationspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr	
Hallsberg + buss	Hjälplidsagning	Urushing	Modernisering av lyft-/leidsagningsutrustning (anpassningsbara till olika individer)	Modernisering av lyft-/leidsagningsutrustning - antagande att detta görs alltefter som	0 kr	
Hallsberg + buss	Hjälplidsagning	Urushing	Endast tagmästaren lär hantera liftar för påsättning	Utbilda fler personal kategorier än tagmästaren på liftar alt. skaffa nya enklare hjälpmedel (alt. skaffa nya tag med lågt i steg....)	0 kr	
Hallsberg + buss	Service	Urushing	Anpassade bagageväggar saknas (köbara m. en hand Lex)	Skaffa några anpassade bagageväggar . ett 10-lal med eget vagnställ	35 000 kr	
Hallsberg + buss	Service	WC	Automatisk dörröppnare saknas	Installera automatisk dörröppnare	14 000 kr	
Hallsberg + buss	Terminalområde	Vänr	Ingen symbol på dören	Mark toaletten	0 kr	
Hallsberg + buss	Terminalområde	Vänt	Handkappanpassade sittplatser saknas	Installera några handkappanpassade banker - antagande om två nya banker	20 000 kr	
Hallsberg + buss	Terminalområde	Vänt	Teleslinga saknas	Installera teleslinga Lokalen	10 000 kr	BUSS 2 0 kr
Morsj yvstn + buss	Information	Anslutande trafik	Tidtabellsinfo för anslutande bussar saknas inne i stationsbyggnaden	Anslå tidtabeller på lämplig höjd i vänthallen	0 kr	
Morsj yvstn + buss	Information	Anslutande trafik	Tidtabellsinfo saknas på busshållplatsen för bussar till centrum	Anslå tidtabeller på lämplig höjd vid busshållplatsen	0 kr	
Morsj yvstn + buss	Bokning & biljettköp	Disk	Ej nedsänkbar disk vid biljettförsäljningen	Ny sänkbar biljettdisk - antagande om 1 disk	45 000 kr	
Morsj yvstn + buss	Terminalområde	Förflytning	Ej ledetång vid ramper	Montering av ledetånger - antagande om sammanlagt 24 löpmeter	20 000 kr	
Morsj yvstn + buss	Terminalområde	Förflytning	Plattformen vid spår 2 & 4 när man via ett övergångsställe över spåren och via ramper med lutning 1:8 (1:12) - 3 ramper	Bygg om ramper - antagande om 3 ramper à 8 m i asfalt	15 000 kr	
Morsj yvstn + buss	Terminalområde	Förflytning	Ej automatisk dörröppnare till turisbyrå = biljettförsäljning/information	Montering av automatisk dörröppnare	14 000 kr	
Morsj yvstn + buss	Terminalområde	Förflytning	Str-husets entré mot gatan har en trappa med 2 trappsteg. Kan undvikas genom att gå runt stationshuset	Montering av ramp - 2 steg	15 000 kr	
Morsj yvstn + buss	Terminalområde	Förflytning	Automatisk dörröppnare till entrédörrar fungerar ej.	Reparera automatik	0 kr	
Morsj yvstn + buss	Information	Högljutanrop	Ingen teleslinga finns i lokalen	Installation av teleslinga i vänthallen	10 000 kr	
Morsj yvstn + buss	Service	Orientbarhet	Kartor över tätort, region och landet saknas	Uppsättning av kartor	0 kr	
Morsj yvstn + buss	Service	Parkering	Endast en hkp-P	Skapa ytterligare 1 hkp-P på befintlig parkering	2 000 kr	
Morsj yvstn + buss	Service	WC	Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC i stationshuset	Montering av automatisk dörröppnare	14 000 kr	
Morsj yvstn + buss	Terminalområde	Vänt	Väderskydd och sittplats vid busshållplatsen för bussar till centrum verkar ej finnas	Inrätta väderskydd och sittplatser vid denna hållplats	100 000 kr	
Morsj yvstn + buss	Terminalområde	OBST Mora har ej inventerats i KB				BUSS 2 100 000 kr
					TAG 3 591 000 kr	TAG 3 135 000 kr

Station	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad järnvägsstation	BUSS-relaterad kostnad
Morastrand hpl	Terminalområde	Förflyttning	Ca 200 m gångavstånd till bussstationen	Lägg om busslinje - ingen åtgärd tills vidare	0 kr	
Morastrand hpl	Information	Monitorer	Inga monitorer, endast anslag med tågtider i väderskyddet som fungerar som stationsbyggnad	Installera monitor som kopplas till någon informationscentral - anläggande om inköp av monitor för utomhusbruk samt kostnad för anslutning	60 000 kr	
Morastrand hpl	Service	WC	WC saknas	Anläggande av WC (hkp-anpassad) är en möjlighet, men antas inte vara krav på i samband med varje hållplats.	0 kr	
Morastrand hpl	OBS! Morastrand har ej inventerats i KB och trafikföreningen har inga ambitioner för denna typ av hållplats.					
Örebro C +buss	Terminalområde	Förflyttning	Stn-husets entré mot gatan har 3 trappsteg, för att undvika dessa får man gå runt till entrén mot spåren	Montering av ramp - 3 steg	19 000 kr	
Örebro C +buss	Terminalområde	Förflyttning	Mellan Stn-området och området öster om O. Bangatan finns långa ramper 1:12 utan vilplan till tunneln	Ombyggnad av ramper - anläggande om asfalt, 15 löpmeter	9 000 kr	
Örebro C +buss	Terminalområde	Förflyttning	Ljuddignal saknas när hissarna ankommer	Installation av ljudsignal till befintliga hissar - anläggande om 2 hissar	100 000 kr	
Örebro C +buss	Information	Monitorer	Svåråsta monitorer utomhus	Nya monitorer (två perronger) - anläggande om 2 monitorer	0 kr	
Örebro C +buss	Information	Orienterbarhet	Kartor över tätort, region och landet saknas	Uppsättning av kartor	0 kr	
Örebro C +buss	Information	Orienterbarhet	Hissen på plattformen vid spår 3 & 4 saknar skylt och kan vara svår att upptäcka bakom en glasvägg	Montering av informationskylt	0 kr	
Örebro C +buss	Service	Urushing	Bagagekarror finns endast på plattformarna	Uppställningsplats för bagagekarror även i stationsbyggnaden och vid bussarna, så att de kan användas till bussar - anläggande om 30 nya karror och 2 nya ställ	100 000 kr	
Örebro C +buss	Service	WC	Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC bussterminalen	Montering av automatisk dörröppnare	14 000 kr	
Örebro C +buss	Service	WC	Ej automatisk dörröppnare till hkp-WC i stn-huset	Montering av automatisk dörröppnare	2 200 kr	
Örebro C +buss	Service	WC	Ett armsböd saknas till hkp-WC i stn-huset	Montering av armsböd	40 000 kr	
Örebro C +buss	Terminalområde	Vant	Stolplatserna i stationshuset verkar ej vara anpassade (inga armsböd)	Inrätta några anpassade stolplatser vid biljettkassor och vänthall - anläggande om 4 nya banker		
Örebro C +buss	OBS! Örebro har ej inventerats i KB					

TAG 4  
60 000 kr

TAG 2  
275 200 kr

BUSS 1  
23 000 kr

Terminal	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad
Styrsöbrattan	Terminalområde Service	Förflyttning WC	12 cm tröskel till väntsalen hkp-WC finns, men mkt dålig	Ta bort tröskeln Bygg ny hkp-WC enligt gällande normer	1 200 kr 50 000 kr
Styrsöbrattan	Information	Tidtabeller	Tidtabeller finns på 160 cm höjd	Sätt upp ytterligare en tabell upp på lägre höjd	0 kr
Saltholmsterminalen	Bokning & biljettköp	Disk	Inget kölapssystem	Installera kölappsautomat med auditivt utropssystem	40 000 kr
Saltholmsterminalen	Terminalområde	Vänt	Handikappanpassade sittplatser saknas	Installera några handikappanpassade bänkar - antagande om 2 bänkar	20 000 kr
Saltholmsterminalen	Bokning & biljettköp	Disk	Teleslinga saknas	Installera teleslinga i åtminstone en disk - antagande om 2 diskar	4 000 kr
Saltholmsterminalen	Bokning & biljettköp	Disk	Disk för biljettförsäljning ej sänkbar	Installera sänkbar disk - antagande om 2 diskar	90 000 kr
Saltholmsterminalen	Information	Högtalarutrop	Teleslinga saknas i vänthall	Installera teleslinga i lokalen	10 000 kr
Saltholmsterminalen	Information	Databas	Trafikslagsövergripande databas (med info om tidtabeller, fordon, bytespunkter, service) saknas	Utveckla trafikslagsövergripande databas med info om tidtabeller, fordon, bytespunkter, service	0 kr
Saltholmsterminalen	Bokning & biljettköp	Personal	Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr
Saltholmsterminalen	Bokning & biljettköp	Biljettautomat	Serviceautomat finns ej - men biljett går att köpa ombord till samma pris	Ingen	0 kr
Saltholmsterminalen	Hjälp/ledsagning	Erbjuden tjänst	Hjälp omöjligt att förboka, liksom ledsagning, men lokaltrafik...	Utveckla ledsagningssystemet till att bli förbokningsbart och omfatta lite större del av bytet/vara flexibel	0 kr
Saltholmsterminalen	Service Service	Utrustning Enskilt rum	Rollator finns ej att låna Tillgång till enskilt rum saknas (för t.ex. hemdialys, vila vid trafikstörningar)	Skaffa 1 rollator till utlåning Ordna tillgång till enskilt rum	2 000 kr 0 kr
Saltholmsterminalen	Information	Högtalarutrop	Ingen auditiv signal ges för att uppmärksamma	Installera auditiv signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken)	0 kr
Saltholmsterminalen	Information	Högtalarutrop	Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högtalarutrop	Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken)	5 000 kr

BAT 3

51 200 kr



Terminal	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad
Saltholmsterminalen	Information	Monitorer	Befintliga monitorer ganska svårlästa, ej speciellt anpassade för synskadade	Installera nya monitorer - antagande om 2 monitorer	60 000 kr
Saltholmsterminalen	Information	Högtalarutrop	Inga (högtalar)utrop vid aktuell avgångsplats	Ropa ut den information som idag ges visuellt - ändra rutiner	0 kr
Saltholmsterminalen	Information	Personal	Informationspersonal finns ej alltid då terminalen trafikeras (däcksman finns på båten, men inte i land)	Informationspersonal skall finnas så länge terminalen trafikeras, även vid förseningar	0 kr
Saltholmsterminalen	Information	Orienterbarhet	Orienteringsstavla saknas	Placera en orienteringstavla vid terminalentrén	20 000 kr
Saltholmsterminalen	Terminalområde	Förflytning	Dörren till väntsalen för tung	Reparera automatisk dörröppnare som faktiskt finns	0 kr
Saltholmsterminalen	Terminalområde	Förflytning	79 cm dörrar förekommer, bör vara 86 cm	Ev. bredda dörrar - men 80 cm OK, så ingen åtgärd direkt, utan avvakta ev. ombyggnad	0 kr
Saltholmsterminalen	Service	WC	Automatisk dörröppning saknas på hkp-WC	Installera automatik för dörren	14 000 kr
Saltholmsterminalen	Terminalområde	Förflytning	Höjdskillnad mellan landgång och kaj >2.5cm	Kompletera med fast monterade klaffar - antas kosta som en portabel ramp	3 000 kr
Saltholmsterminalen	Information	Anslutande trafik	Tidtabellen till bussarna på 140 cm höjd (buss 114)	Sätt upp ytterligare en tabell, på lägre höjd	0 kr
Saltholmsterminalen	Terminalområde	Förflytning	150m/250 m mellan båtarna och buss/spåragnar	Tillse att sitplatser i enkelt, men upplyst väderskydd finns efter 100 m	110 000 kr

**BAT 2**

**378 000 kr**

Terminal	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad
Stenaterminalen	Bokning & biljettköp	Disk	Inget kölapssystem	Installera kölappsautomat med auditivt utropssystem	40 000 kr
Stenaterminalen	Bokning & biljettköp	Disk	Teleslinga saknas	Installera teleslinga i åtminstone en disk - antagande om 6 diskar	12 000 kr
Stenaterminalen	Bokning & biljettköp	Disk	Disk för biljettförsäljning ej sänkbar	Installera sänkbar disk - antagande om 2 diskar	90 000 kr
Stenaterminalen	Information	Högtalarutrop	Teleslinga saknas i vänthall	Installera teleslinga i lokalen	10 000 kr
Stenaterminalen	Information	Databas	Trafikslagsövergripande databas (med info om tidtabeller, fordon, bytespunkter, service) saknas	Utveckla trafikslagsövergripande databas med info om tidtabeller, fordon, bytespunkter, service	0 kr
Stenaterminalen	Bokning & biljettköp	Personal	Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr
Stenaterminalen	Bokning & biljettköp	Biljettautomat	Serviceautomat finns ej	Ingen	0 kr
Stenaterminalen	Hjälp/ledsagning	Erbjuden tjänst	Hjälp omöjligt att boka, liksom ledsagning	Utveckla system för bokningsbar hjälp/ledsagning, även rastning av ledarhund t.ex.	0 kr
Stenaterminalen	Service	Utrustning	Bagagevagnar finns över huvudet taget inte (har funnits, men togs bort p.g.a. låg efterfrågan)	Införskaffa bagagekärresystem - antagande om att 30 st införskaffas igen, med 2 vagnställ	100 000 kr
Stenaterminalen	Service	Utrustning	Rollator finns ej att låna	Skaffa rollatorer till utlåning - antagande om 1 rollator	2 000 kr
Stenaterminalen	Hjälp/ledsagning	Utrustning	Enligt upprift från Stena-personal är existerande hjälpmedel (rullstolar) inte modern och anpassningsbar till olika individer	Se till att nya hjälpmedel är moderna/anpassningsbara och att rullstolarna ses över/byts ut - antagande om att 2 nya rullstolar införskaffas	14 000 kr
Stenaterminalen	Service	Enskilt rum	Tillgång till enskilt rum saknas (för t.ex. hemdialys, vila vid trafikstörmningar)	Ordna tillgång till enskilt rum	0 kr
Stenaterminalen	Hjälp/ledsagning	Bokningsbegränsning	Bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster ges ej automatiskt	Erbjud automatiskt bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster - ändra rutiner	0 kr
Stenaterminalen	Hjälp/ledsagning	Erbjuden tjänst	Resenärens kan inte själv välja var ledsagningen skall starta (eftersom ej bokningsbart)	Utveckla ledsagningssystemet till att bli förbokningsbart och omfatta lite större del av bytet/vara flexibelt	0 kr

Terminal	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad
Stenaterminalen	Hjälp/ledsagning	Personal	Ledsagningspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr
Stenaterminalen	Information	Högtalarutrop	funktionshindrade personer Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högtalarutropet	Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken)	5 000 kr
Stenaterminalen	Information	Monitörer	Befintliga monitörer ganska svårlästa, ej speciellt anpassade för synskadade	Installera nya monitörer vid gatorna - antagande om 2 monitörer	60 000 kr
Stenaterminalen	Information	Anslutande trafik	Ingen monitor/infotavla/tidtabell finns med avgångstider för relevanta färdsätt från terminalen	Installera monitor med buss/spårvagnsinfo i terminalens centrala del (plats som passerar på väg från färjorna) alt. sätt upp tidtabeller i lämplig höjd - antagande om att tidtabeller sätts upp tills vidare	0 kr
Stenaterminalen	Information	Högtalarutrop	Inga (högtalar)utrop vid aktuell avgångsplats (synskadade ser inte vilken båt eller ens att det finns en båt att gå på)	Ropa även ut den information som idag ges visuellt - ändra rutiner	0 kr
Stenaterminalen	Information	Högtalarutrop	Monitörerna ger info snabbare än högtalarutrop (förvirrande för alla passagerare)	Samordna - ändra rutiner	0 kr
Stenaterminalen	Information	Orienterbarhet	Hänsyn har ej tagits till personer med nedsatt syn/kognitiv förmåga vid skyltutformning/placering	Se över skyltningen	0 kr
Stenaterminalen	Information	Orienterbarhet	Orienteringstavla saknas	Placera en orienteringstavla vid terminalentrén	20 000 kr
Stenaterminalen	Information	Tidtabeller	Nästan obefintlig tidtabellsinfo	Installera monitor med lista på avgångar och vilken gate (TV-monitor finns för reklam)	30 000 kr
Stenaterminalen	Service	Parkering	Kanske en vid huvudentrén, men annars 2 vid personal-P	Inrätta ett antal lättillgängliga hkp-platser på närmaste P-området - antagande om att befintlig p-platser anpassas till 2 st hkp-P	4 000 kr

**Terminal**      **Kategori**      **Område**      **Brist**      **Åtgärd**      **Kostnad**

Stenaterminalen	Service	WC	Man måste säga till i kassan för att komma in på hkp-WC	Övertåg enklare system - ringlocka, "porttelefon", mynt - antagande om ringsignal och fjärröppning av dörren	1 750 kr
Stenaterminalen	Service	WC	hkp-WC för liten för rullstol	Bygg ny hkp-WC alt. förstora den som finns - antagande om enkel nybyggnad	50 000 kr
Stenaterminalen	Service	WC	Automatisk dörröppning saknas på hkp-WC	Installera automatik för dörren	14 000 kr
Stenaterminalen	Terminalområde	Förflyttning	Närmaste buss/spårvagn är två kvarter bort	Linjeomläggning skulle behövas - ingen åtgärd tills vidare	0 kr
Stenaterminalen	Terminalområde	Förflyttning	Passage till buss/spårvagn via hög gångbro saknar hiss (35 steg i södra änden)	Installera hiss	1 000 000 kr
Stenaterminalen	Terminalområde	Förflyttning	Passage till buss/spårvagn via hög gångbro (3 steg i norra änden)	Montera ramp - 3 steg	19 000 kr
Stenaterminalen	Information	Orienterbarhet	Ingen skytning till hiss innanför entrén på plan 1	Montera skylt i taket (som på plan 2)	0 kr
Stenaterminalen	Information	Orienterbarhet	Upp/Ner är ej skyltat på rulltrappan (farligt för alla)	Montera skyltar på båda plan	0 kr
Stenaterminalen	Terminalområde	Förflyttning	Vilplan för sällan på långa ramper - ena rampen är över 70 m lång.	Bygg om ramper. Dock okänt hur många vilplan som finns idag. Antagande om en rejäl omschaktning och nyasfaltering på sammanlagt 50 m.	30 000 kr
Stenaterminalen	Terminalområde	Förflyttning	Sittplatser saknas längs gångrampen till fartygen.	Införskaffa bänkar - antagande om 4 bänkar	40 000 kr

**BÅT 1 (inkl. hiss)**  
**1 541 750 kr**

Flygplats	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad
Data Airport	Bokning & biljettköp	Disk	Inget köllappssystem finns	Installera köllappssystem (med utrop av nummer) (biljettköp sker vanligen ej på flygplatsen, så det kanske inte behövs i lika stor grad som på tågstationer. Ett nytt system kan vara gemensamt för information och biljettköp.	40 000 kr
Data Airport	Bokning & biljettköp	Disk	Disk för biljettförsäljning ej sänkbar	Installera sänkbar disk - antagande om 2 kassor	90 000 kr
Data Airport	Bokning & biljettköp	Disk	Teleslinga saknas	Installera teleslinga i åtminstone en disk	2 000 kr
Data Airport	Information	Högtalarutrop	Teleslinga saknas i lokalen	Installera teleslinga i avgångshallen	10 000 kr
Data Airport	Information	Disk	Informationsdisken ej sänkbar	Installera sänkbar disk - antagande om 1 disk	45 000 kr
Data Airport	Information	Disk	Teleslinga saknas	Installera teleslinga i åtminstone en disk	2 000 kr
Data Airport	Bokning & biljettköp	Personal	Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr
Data Airport	Information	Personal	funktionshindrade personer Infopersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr
Data Airport	Bokning & biljettköp	Biljettautomat	Biljettautomat finns ej	Knappast nödvändigt för flygresor	0 kr
Data Airport	Hjälp/ledsagning	Erbjuden tjänst	Rastning av ledar/servicehund erbjuds ej	Utveckla ledsagningssystemet till att bli förbokningsbart och omfatta lite större del av bytet/vara flexibelt	0 kr
Data Airport	Service	Bagageförvaring	Bagageförvaring erbjuds ej	Ej relevant på flygplats, eftersom bagaget lämnas in vid incheckningen	0 kr
Data Airport	Service	Utrustning	Anpassade bagagevaragnar saknas (körbara m. en hand t.ex)	Ej relevant på flygplats, eftersom funktionshindrade i rullstol alltid har ledsagning med bärhjälp och allt tungt bagage kan checkas in	0 kr
Data Airport	Service	Enskilt rum	Tillgång till enskilt rum saknas (för hemdialys, vila vid trafikstörningar)	Ordna tillgång till enskilt rum	0 kr
Data Airport	Hjälp/ledsagning	Bokningsbekräftelse	Bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster ges ej automatiskt	Erbjud automatiskt bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster - ändra rutiner	0 kr
Data Airport	Hjälp/ledsagning	Personal	Ledsagningspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr
Data Airport	Hjälp/ledsagning	Personal	Ledsagningspersonalen är ej utbildad i lyft-/ledsagningstekniker	Utbildning i lyft-/ledsagningstekniker	0 kr
Data Airport	Hjälp/ledsagning	Utrustning	Metalliska rullstolar tjuvar när de passerar security, vilket upplevs som jobbigt. Dessutom är utrustningen omodern och ej anpassningsbar till olika individer	Modernisering av rullstolsparken - antagande om inköp av 1 rullstol och 1 rullator	10 000 kr
Data Airport	Hjälp/ledsagning	Utrustning	Ombordstigningslyft saknas	Svårt att motivera inköp av ombordstigningslyft på så liten flygplats - ingen åtgärd	0 kr
Data Airport	Information	Högtalarutrop	Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högtalarutrop	Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken)	5 000 kr
Data Airport	Information	Anslutande trafik	Monitorer/infoavlor om anslutande avgångar med andra relevanta färorsätt (flygbussar) saknas i terminalen	Placera tidtabeller centralt inne i terminalen	0 kr

Flygplats	Kategori	Område	Brist	Åtgärd	Kostnad
Dala Airport	Information	Anslutande trafik	Auditiv info om vilket fordon som ankommer till hjälplatsen (flygbuss) samt destination saknas	Inför utrop av chauffören - ändra rutiner	0 kr
Dala Airport	Information	Orienterbarhet	Orienterbarhet saknas	Placera en orienteringstavla vid huvudingången	20 000 kr
Dala Airport	Information	Orienterbarhet	Orienterbarhet saknas	Se över skyltningen	0 kr
Dala Airport	Information Service	WC	Karta över region och landet saknas	Sätt upp kartor	0 kr
Dala Airport	Information Service	WC	Två hkp-WC finns, en inne på dam och en inne på herr, men de är trånga och dåligt planerade, att passera förum bökigt	Separat hkp-WC byggs, anpassad och tillräckligt stor - antagande om att befintlig VA duger och att viss utrustning går att återanvända på nytt	50 000 kr
Dala Airport	Service	WC	Automatisk dörröppnare saknas på båda	Installera automatisk dörröppnare på den nya toaletten i samband med ombyggnaden	12 000 kr
Dala Airport	Incheckning	Disk	Incheckningsdisken ej sänkbar	Installera sänkbar disk - antagande om 1 disk - assistanspersonalen hjälper resenären hela vägen.	45 000 kr
Dala Airport	Hjälp/ledsagning	Erbjuden tjänst	Assistans ej säkerställd (bokningsbar) från angringsplats till incheckning	Utärbeta rutiner i samverkan med flygplatsen för att säkerställa assistans från alla angringspunkter (taxi, buss, hkp-P, flygbuss)	0 kr
Landvetter	Bokning & biljettköp	Disk	Inget köllappssystem finns	Installera köllappssystem (med utrop av nummer) (biljettköp sker vanligen ej på flygplatsen, så det kanske inte behövs i lika stor grad som på tågstationer. Ett nytt system kan vara gemensamt för information och biljettköp.	40 000 kr
Landvetter	Bokning & biljettköp	Disk	Disk för biljettförsäljning ej sänkbar	Installera sänkbar disk - antagande om 2 diskar	90 000 kr
Landvetter	Bokning & biljettköp	Disk	Teleslinga saknas	Installera teleslinga i åtminstone en disk - antagande om 2 diskar	4 000 kr
Landvetter	Terminalområde	Vänt	Handikappanpassade sittplatser saknas	Installera några handikappanpassade bänkar - antagande om att 4 bänkar byts ut	40 000 kr
Landvetter	Information	Högtalautrop	Teleslinga saknas i lokalen	Teleslinga installeras i avgångshallen - antas vara stor lokal	20 000 kr
Landvetter	Bokning & biljettköp	Biljettautomat	Biljettautomat finns ej	Knapptast nödvändigt för flygresor - vanligen förköper man flygresor	0 kr
Landvetter	Hjälp/ledsagning	Erbjuden tjänst	Rastning av ledar/servicehund erbjuds ej	Utveckla ledsagningsystemet till att bli bokningsbart och omfattat lite större del av bytet/vara flexibelt	0 kr
Landvetter	Hjälp/ledsagning	Erbjuden tjänst	Liten möjlighet att påverka start/slutpunkt och tid för ledsagningen	Utveckla ledsagningsystemet till att bli bokningsbart och omfattat lite större del av bytet/vara flexibelt	0 kr
Landvetter	Hjälp/ledsagning	Erbjuden tjänst	Ingen möjlighet att boka hjälp med delar av bytet på flygplatsen (t.ex. bara på/avsugning)	Utveckla ledsagningsystemet till att bli bokningsbart och omfattat lite större del av bytet/vara flexibelt	0 kr
Landvetter	Hjälp/ledsagning	Personal	Ledsagningspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr
Landvetter	Hjälp/ledsagning	Utrustning	Erforderliga lyftanordningar/liftrar saknas (ombordstigningslyft)	Införskaffa ombordstigningslyft för remoteuppställning	1 000 000 kr
Landvetter	Hjälp/ledsagning	Utrustning	Existerande utrustning anges ej vara modern och anpassningsbar	Modernisering av rullstolsparken - antagande om inköp av 3 rullstol och 2 rullatorer	25 000 kr
Landvetter	Information	Disk	Inget köllappssystem finns	Installera köllappssystem (med utrop av nummer) - antagande om att informationsdisken delar system med kassorna - ingen åtgärd, eftersom detta redan är medräknat ovan.	0 kr

**FLYG 3**  
**331 000 kr**

<b>Flygplats</b>	<b>Kategori</b>	<b>Område</b>	<b>Brist</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Kostnad</b>
Landvetter	Information	Disk	Informationsdiskarna ej sänkbara	Installera åtminstone 1 sänkbar disk - antagande om 2 diskar	90 000 kr
Landvetter	Information	Personal	Informationspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	Utbildning kring funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade personer	0 kr
Landvetter	Terminalområde	Vänt	Sittplatser saknas helt i anslutning till infodisken	Inrätta sittplatser (handikappanpassade) - antagande om 2 bänkar	20 000 kr
Landvetter	Information	Högtalarutrop	Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högtalarutrop	Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken)	5 000 kr
Landvetter	Information	Anslutande trafik	Monitörer/infotavlor om anslutande avgångar med andra relevanta färdvägar (flygbussar) saknas i terminalen	Placera monitor/infotavlitabeller centralt inne i terminalen (vid ankomsthallen) - antagande om 2 monitörer	60 000 kr
Landvetter	Information	Personal	Infopersonal finns ej tillgänglig så länge flygplatsen trafikeras	Tillse att personal finns på plats (troligen finns det redan idag, men de kallas inte infopersonal)	0 kr
Landvetter	Hjälp/ledsagning	Erbjuden tjänst	Assistans ej säkerställd (bokningsbar från avgångsplats till incheckning)	Utlarbeta rutiner i samverkan med flygplatsen för att säkerställa assistans från alla avgångspunkter (taxi, buss, hkp-P, flygbuss)	0 kr
Landvetter	Terminalområde	Förflytning	Hissar ej tillgängliga	Installera hissar - ingår i pågående renovering och räknas ej med här	0 kr
Landvetter	Service	WC	De hkp-WC som finns behöver åtgärdas i skiftande grad	Bygga om samtliga hkp-WC - ingår i pågående renovering och räknas ej med här	0 kr
Landvetter	Information	Monitor	Informationsmonitor saknas	Installera monitor på lämplig plats - antagande om 4 monitörer	120 000 kr
<b>FLYG 1 (inkl. lyft)</b>					<b>0 kr</b>
<b>FLYG 1 (inkl. lyft)</b>					<b>1 514 000 kr</b>